ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЁХФАЗНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ШИНОПРОВОДОВ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ ™NOVOTECH



Артикулы 135235 - 135240; 135042 - 135073; 135113, серия PORT.


Благодарим Вас за приобретение этого изделия. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для обеспечения безопасного и длительного функционирования данного продукта. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Осветительные шинопроводы ™NOVOTECH предназначены для монтажа трековых систем освещения. Это популярное и высокотехнологичное решение для искусственного освещения и декоративной подсветки магазинов, торговых и выставочных залов, административных помещений.

Шинопроводы просты в монтаже и удобны в эксплуатации. Основа шинопровода представляет собой алюминиевый профиль, который может напрямую крепиться к потолку или подвешиваться. Внутри шинопровода, вдоль корпуса проложены медные проводники (по количеству фаз с добавлением нуля), отделенные от корпуса изолятором. Светильники крепятся к шинопроводу с помощью специального переходника — адаптера, который позволяет подключить светильник к нужной фазе.


Шинопровод обеспечивает мобильность расположения светильников, позволяя реализовывать любые оригинальные осветительные решения без дополнительных монтажных работ. В ассортименте осветительных шинопроводов ™NOVOTECH представлены трёхфазные четырёхжильные шинопроводы (3 фазы, ноль, земля), а также все необходимые комплектующие для монтажа трековой системы освещения. Шинопроводы соответствуют европейским нормам электромагнитной совместимости, а также имеют росйиский сертификт соответствия.

Габариты сечения шинопровода



нормам эле	ектромагнитной совместимости, а также	имеют росииский сертификт соотве		Максималь-		
Артикул	Назначение	Материал	напряжение		Частота	IP
135235	3-х фазный (четырехжильный) шинопровод в комплекте заглушки 2шт (длина 1м)	алюминиевый корпус с медными провод -никами в оболочке из поликарбоната	220B	16A	50-60Гц	20
135236	3-х фазный (четырехжильный) шинопровод в комплекте заглушки 2шт (длина 1м)	алюминиевый корпус с медными провод -никами в оболочке из поликарбоната	220B	16A	50-60Гц	20
135237	3-х фазный (четырехжильный) шинопровод в комплекте заглушки 2шт (длина 2м)	алюминиевый корпус с медными провод -никами в оболочке из поликарбоната	220B	16A	50-60Гц	20
135238	3-х фазный (четырехжильный) шинопровод в комплекте заглушки 2шт (длина 2м)	алюминиевый корпус с медными провод -никами в оболочке из поликарбоната	220B	16A	50-60Гц	20
135239	3-х фазный (четырехжильный) шинопровод в комплекте заглушки 2шт (длина 3м)	алюминиевый корпус с медными провод -никами в оболочке из поликарбоната	220B	16A	50-60Гц	20
135240	3-х фазный (четырехжильный) шинопровод в комплекте заглушки 2шт (длина 3м)	алюминиевый корпус с медными провод -никами в оболочке из поликарбоната	220B	16A	50-60Гц	20
135042	внутренний соединитель с токопроводом»	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135043	внутренний соединитель с токопроводом»	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135044	заглушка торцевая	пластик				20
135045	заглушка торцевая	пластик				20
135046	соединитель - токопровод ЛЕВЫЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135047	соединитель - токопровод ЛЕВЫЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135048	соединитель - токопровод ПРАВЫЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135049	соединитель - токопровод ПРАВЫЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135050	соединитель с токопроводом прямой ВНЕШНИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135051	соединитель с токопроводом прямой ВНЕШНИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135052	соединитель с токопроводом « X»	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135053	соединитель с токопроводом « X»	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135054	соединитель с токопроводом «Т» ПРАВЫЙ ВНЕШНИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135055	соединитель с токопроводом «Т» ПРАВЫЙ ВНЕШНИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135056	соединитель с токопроводом «Т» ЛЕВЫЙ ВНЕШНИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135057	соединитель с токопроводом «Т» ЛЕВЫЙ ВНЕШНИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135058	соединитель с токопроводом «Т» ПРАВЫЙ ВНУТРЕННИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135059	соединитель с токопроводом «Т» ПРАВЫЙ ВНУТРЕННИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135060	соединитель с токопроводом «Т» ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135061	соединитель с токопроводом «Т» ЛЕВЫЙ ВНУТРЕННИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135062	соединитель с токопроводом «L» ВНЕШНИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135063	соединитель с токопроводом «L» ВНЕШНИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
	соединитель с токопроводом «L» ВНУТРЕННИЙ	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
	соединитель с токопроводом «L» ВНУТРЕННИЙ		220B	16A	50-60Гц	20
135066	гибкий соединитель с токопроводом	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135067	гибкий соединитель с токопроводом	пластик	220B	16A	50-60Гц	20
135068	усилитель внутреннего стыка	алюминий				
135069	усилитель внутреннего стыка	алюминий				
135070	подвесной комплект с 2-х метровым тросом	пластик/сталь/алюминий				
135071	подвесной комплект с 2-х метровым тросом	пластик/сталь/алюминий				
135072	чаша крепления.(шинопровод одноместный)	корпус термопласт	220B	16A	50-60Гц	20
135073	чаша крепления.(шинопровод одноместный)	корпус термопласт	220B	16A	50-60Гц	20
135113	крепление для встраиваемого монтажа	металл				20
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

Схема трековой системы освещения с комплектующими



ВАЖНО!!! Монтаж должен производится компетентным и квалифицированным электриком. Монтаж шинопровода Монтаж на опорную поверхность

- 1. Распакуйте шинопровод.
- 2. Разметьте и подготовьте монтажные отверстия. Монтажные отверстия должны быть расположены не менее, чем в 10 см от края шинопровода. Рекомендуемое расстояние между креплениями 80 см. Рекомендуемое расстояние между светильниками не менее 20 см.
- 3. Определите точку подключения к сети.
- 4. Подключите шинопровод к сети через ввод питания.
- 5. Установите светильники на шинопровод.
- 6. Подайте питание на шину.

Монтаж на подвес

- 1. Распакуйте шинопровод.
- 2. Снимите плитки «Армстронг» или Грильято» с потолка в месте крепления подвеса.
- 3. Крепить шинопровод к несущим конструкциям легких потолков нельзя, т. к. они не выдержат дополнительный вес шинопровода и установленных на него светильников. Монтажные отверстия должны быть расположены не менее, чем в 10 см от края шинопровода.

Рекомендуемое расстояние между креплениями – 80 см.

- 4. Просверлите отверстие в основном потолке, вставьте дюбель.
- 5. С помощью отвеса разметьте точки прохождения подвеса через подвесной потолок и проделайте отверстия в подвесном потолке, равные диаметру троса подвеса (~ 2–3 мм).
- 6. Достаньте подвес из упаковки, отмерьте необходимую длину, обрежьте. По образцу сделайте остальные тросы, чтобы длина не отличалась.
- 7. Пропустите трос через отверстия в шинопроводе. Соедините подвес, как показано на рисунке . Прикрепите подвесы к потолку с помощью дюбелей.
- 8. Подключите питание в шинопровод с помощью ввода питания.
- 9. Установите светильники на шинопровод.
- 10. Подайте питание на шину.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- -появившийся по истечении гарантийного срока;
- -появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

!!!Обратите внимание

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

